

Tesnenie

13.04.2025

prírubové

Objednávacie číslo	00381011
Názov výrobcu	Battioni Pagani
Množstvo v balení	1
Balenie	Kus



Doplňujúce informácie

Eine außergewöhnlich starke Erwärmung des hintere Pumpenteiles kommt in den meisten Fällen von einer geringen Ausdehnung der Lamelle und die dadurch verbundene Reibung zwischen Lamelle und Deckelinnenseite - Leistungsverlust!

diese Dichtung dient zum Distanzieren des Flanschdeckels zur Lamelle.

Nájdete v katalógu na strane

Hospodársky dvor a maštal 76, 84

