

Spínač sedačky

2.000/500 Ohm, diagnostikovatelný

25.04.2025

Objednací č. 00150707

Název výrobce Grammer

Množství v balení 1

Balení ks



Technické vlastnosti

Odpor při zatížení 500 Ohm

Odpor bez zatížení 2000 Ohm

Doplňující informace

