

Sada servisná

pre PH horák

04.04.2025

Objednávacie číslo 00988408

Názov výrobcu Telwin

Množstvo v balení 1

Balenie Kus



Doplňujúce informácie

SADA OPOTREBITELNÝCH DIELOV PRE HORÁK PH

- vhodný pre technológiu Plasma 41 XT
- Súprava spotrebného materiálu na zabezpečenie plnej funkčnosti horáka
- Obsahuje rezacie trysky , rezacie elektródy, trysku horáka, izolátory
- V praktickom plastovom boxe

